

## Bondex Decking Oil

Oldószeres favédő és –ápoló olaj

### Tulajdonságok:

Matt megjelenésű, kültéri, speciális alkidgyanta kötőanyagú, színezett olaj fa felületekre, különösen fapadlóra és –teraszra. Kiválóan beszívódik a fába, kiemeli a fa erezetét és védi annak felületét. A termék filmvédő biocidot tartalmaz, amely védi a száraz filmet a gombásodástól.

- Víz- és szennyeződéstaszító
- UV-álló
- Mélyen a fába hatol
- Gomba elleni filmvédelem

### Alkalmazási terület:

Megfelelően előkészített kültéri fafelületek bevonataként alkalmazható. Különösen ajánlott járőfelületekre (pl. fa terasz, fapadló, fajárda) és pergolákra. A bevonat vízlepergető, UV-álló, és védelmet nyújt a gombásodás ellen. A Bondex Decking Oil alkalmazható olyan egzotikus fafajtákon is, mint a teak, bangkirai, meranti és vasfa.

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS:

A festendő felület legyen száraz, pormentes, hordképes, egyenletes szívóképességű, megfelelően előkészített. A porló, leváló részeket el kell távolítani, és az adott alapfelületnek megfelelően kijavítani. A festendő faanyag max. 18 % nedvesség tartalmú lehet.

### Új és régi fafelületek előkészítése:

Az **új**, korábban még nem kezelt fafelületet finoman csiszolja meg csiszolópapírral a fa szálirányában, majd tisztítsa meg a portól. Megelőző védelem céljából, használjon Lazurán univerzális faanyagvédőt.

A korábban **már festett** fafelületet alaposan csiszolja meg csiszolópapírral, távolítsa el a teljes régi bevonatot az ép fafelületig, majd tisztítsa meg a portól.

### FELHASZNÁLÁS:

#### Anyagelőkészítés, hígítás:

A terméket a feldolgozás előtt alaposan keverje fel, illetve bizonyos időközönként festés közben is. A Bondex Decking Oil felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítása nem szükséges. A szerszámok tisztítása és az elcseppenések eltávolítása, azok megszáradása előtt szintetikus hígítóval vagy lakkbenzinnel lehetséges.

### Anyagszükséglet:

Javasolt rétegszám: 2-3 réteg

Egy rétegben: 0,13 l/m<sup>2</sup>

Megjegyzés: a javasolt rétegfelépítések minden esetben a legjobb tudásunk szerinti ajánlások, és nem mentesítik a felhasználót az adott festendő felület vizsgálatától. Az anyagszükséglet függ többek között a felhordás módjától, a felülettől és a hígítástól. A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. Az anyagszükséglet pontos értékét adott esetben a bevonandó felületen kell meghatározni.

### A feldolgozás hőmérséklete:

Javasolt +5-25°C közötti anyag, alapfelület és levegő hőmérsékleten, 80%-os relatív páratartalom alatt.

### Felhordás módja:

Ecsettel, a fa teljes telítettségéig. Ezt követően, a felesleges anyagot 30 percen belül törölje le nem szőszölő, puha ronggyal.

### Színezhetőség:

A Bondex Decking Oil gyárilag lekevert színekben kapható. A színárnyalatok egymással keverhetők.

### Száradási idő, átvonhatóság:

A száradási idő és az átvonhatóság nagymértékben függ az alapfelülettől, a páratartalomtól, a hőmérséklettől és a felhordott réteg vastagságától. Magasabb páratartalom és alacsonyabb hőmérséklet, illetve vastag rétegű festés esetén a száradási idő meghosszabbodik. +23 °C levegő- és aljzathőmérsékletnél, 65% relatív páratartalom mellett kb. 3-5 óra múlva porszáraz, 24 óra múlva átfesthető, a járőfelület 48 óra múlva vehető használatba, teljes terhelés 7 nap múlva lehetséges.

Karbantartás: az első kezelés után 6 hónappal hordjon fel egy újabb réteget. A teljes védelem érdekében az igénybevételtől függően a kezelést ajánlott évente megismételni.

### Műszaki tulajdonságok:

| Jellemző             | Vizsgálati előírás  | Mért érték              |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Sűrűség              | MSZ ISO 2811-1:2001 | 0,9 g/cm <sup>3</sup>   |
| kiadósság            | ISO 6504-3:2007     | 10-16 m <sup>2</sup> /l |
| száradási idő 1. fok | DIN EN ISO 1517     | 3-5 óra                 |
| száradási idő 4. fok | DIN EN ISO 1517     | 24 óra                  |



### **Tárolás, raktározás:**

A terméket +5 és +25 °C között száraz, tűző naptól és fagytól védett helyen, az eredeti, jól lezárt csomagolásában kell tárolni.

### **Tanácsok, ajánlások, speciális tudnivalók, egyébek:**

Festés előtt a terméket minden esetben alaposan keverje fel.

Párás, hideg időben a száradás lelassul. Ügyeljen arra, hogy a festett felületre a száradásig a levegő páratartalma ne csapódjon le. Szélsőséges időjárási körülmények között (tűző napon, csapadékos vagy rendkívül párás időben) nem javasolt a festés.

A végleges szín függ az alapfelület tulajdonságaitól és a felvitt rétegek számától.

